

DEVISNo devis **2 014/1 026**Date devis **24/09/2014**

Compte client

Valable jusqu'au **09/10/2014**Réceptionnaire **Christine MULLOT**

Marque Modèle Immatriculation No série Date 1ère Immat. Km Page
 NISSAN 350Z COUPE 3.5L V6 313CH PACK 21/02/2008 0 1

Références N° opération	Désignation pièces Travaux effectués	Prix brut Unitaire	Quantités Temps	% Remise	Montant Net HT
A	REPLACER LE CARTER HUILE REPLACER LA SONDE DE PRESSION HUILE VIDANGE MOTEUR - REPLACER LE FILTRE A HUILE				
Z33	COUPE 350Z 3.5L V6 (VQ35DE) A	104,17			104,17
1102601M02	JOINT		1		
152089F60A	FILTRE A HUILE		1		
KS92099910	LAVE GLACE -72°		1		
SYNT.	ELF EXCELLDX 5W40		4,70		
MF	ENTRETIEN SUIVANT PRECONISATIONS CONSTRUCTEUR		1		
HMO2	REPLACER LE CARTER HUILE	66,00	8,50		561,00
HMO2	REPLACER LA SONDE DE PRESSION HUILE	66,00	0,60		39,60
111104GA0A	CARTER D'HUILE	251,59	1		251,59
25070CD00A	CAPTEUR	133,08	1		133,08
NA DECH	TRAITEMENTS ELIMINATION DECHETS	1,17	1		1,17
	Sous-Total Intervention 1 090,61				

Code/taux TVA	Montant HT	Montant TVA
TVA Tx normal	1 089,44	217,88
TVA D TN Ded	1,17	0,23

Total général à payer 1 308,72